



TOLERANCIAS DIMENSIONALES SEGÚN DIN 7168

| GRADO DE EXACTITUD | Más de 0,5 hasta 3 | Más de 3 hasta 6 | Más de 6 hasta 30 | Más de 30 hasta 120 | Más de 120 hasta 400 |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| MEDIO | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 |