




Curva característica a 1000 rpm.




Curva característica a 1200 rpm.




Curva característica a 1400 rpm.




Curva característica a 1600 rpm.




Curva característica a 1800 rpm.




Curva característica a 2000 rpm.




Curva característica a 2200 rpm.




Curva característica a 2400 rpm.




Curva característica a 2600 rpm.




Curva característica a 2800 rpm.




Curva característica a 3000 rpm.




Curva característica a 3200 rpm.




Curva característica a 3400 rpm.




Curva característica a 1000 rpm.




Curva característica a 1200 rpm.




Curva característica a 1400 rpm.




Curva característica a 1600 rpm.




Curva característica a 1800 rpm.




Curva característica a 2000 rpm.




Curva característica a 2200 rpm.




Curva característica a 2400 rpm.




Curva característica a 2600 rpm.




Curva característica a 2800 rpm.




Curva característica a 3000 rpm.




Curva característica a 3200 rpm.




Curva característica a 3400 rpm.




Curva característica a 1000 rpm.




Curva característica a 1200 rpm.




Curva característica a 1400 rpm.




Curva característica a 1600 rpm.




Curva característica a 1800 rpm.




Curva característica a 2000 rpm.




Curva característica a 2200 rpm.




Curva característica a 2400 rpm.




Curva característica a 2600 rpm.




Curva característica a 2800 rpm.




Curva característica a 3000 rpm.




Curva característica a 3200 rpm.




Curva característica a 3400 rpm.




Curva característica a 1000 rpm.




Curva característica a 1200 rpm.




Curva característica a 1400 rpm.




Curva característica a 1600 rpm.




Curva característica a 1800 rpm.




Curva característica a 2000 rpm.




Curva característica a 2200 rpm.




Curva característica a 2400 rpm.




Curva característica a 2600 rpm.




Curva característica a 2800 rpm.




Curva característica a 3000 rpm.




Curva característica a 3200 rpm.




Curva característica a 3400 rpm.




Curva característica a 1000 rpm.




Curva característica a 1200 rpm.




Curva característica a 1400 rpm.




Curva característica a 1600 rpm.




Curva característica a 1800 rpm.




Curva característica a 2000 rpm.




Curva característica a 2200 rpm.




Curva característica a 2400 rpm.




Curva característica a 2600 rpm.




Curva característica a 2800 rpm.




Curva característica a 3000 rpm.




Curva característica a 3200 rpm.




Curva característica a 3400 rpm.




Curva característica a 1000 rpm.




Curva característica a 1200 rpm.




Curva característica a 1400 rpm.




Curva característica a 1600 rpm.




Curva característica a 1800 rpm.




Curva característica a 2000 rpm.




Curva característica a 2200 rpm.




Curva característica a 2400 rpm.




Curva característica a 2600 rpm.




Curva característica a 2800 rpm.



Curva característica a 3000 rpm.



Curva característica a 3200 rpm.



Curva característica a 3400 rpm.

